

Die BDO-Handreichung „Schimmelpilz-Sanierung im Orgelbau“

Wie auch an anderen Ausstattungsstücken von Kirchen hat in den letzten Jahren der Befall mit Schimmelpilz auch an Orgeln stark zugenommen. Der Bund Deutscher Orgelbaumeister e. V. (BDO) hat deshalb eigens eine Handreichung zum Thema Schimmelpilz-Sanierung im Orgelbau herausgegeben.

Als Berufsverband reichen unsere Verpflichtungen weit darüber hinaus, allein die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Wir sehen uns in der Verantwortung, ein hohes, mittlerweile von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkanntes Gut nach Kräften zu schützen und zu erhalten.

Diese Handreichung wird Ihnen als Besitzer einer Orgel, als Musiker an einer Orgel oder als Orgelbauer helfen, vorbeugende Maßnahmen zu prüfen bzw. zu ergreifen. Sie soll es Ihnen erleichtern, die Situation bei Schimmelpilz-Befall richtig einzuschätzen und so zu einer möglichst passgenauen Lösung zu gelangen.

Die Handreichung (40 Seiten, Spiralbindung) ist zum Preis von 20 Euro (für BDO-Mitglieder), bzw. 40 Euro (für Nichtmitglieder) zzgl. Versandkosten erhältlich. Bestellungen richten Sie bitte an info@deutscher-orgelbau.de

